

Памятка по транспортировке и хранению продукции из оцинкованной стали

Транспортировка:

При транспортировке продукции из оцинкованной стали необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений. Продукция должна быть загружена и разгружена с использованием подъемной техники, чтобы избежать перегибов и деформаций. При разгрузке вручную рекомендуется привлекать не менее двух человек на каждую пачку, вес которой превышает 5 метров. Листы следует перемещать перпендикулярно к полу, избегая резких перегибов. При отсутствии направляющих необходимо использовать специальное подъемное оборудование.

Хранение:

- ▶ Продукция должна храниться на ровной поверхности, в условиях, исключающих воздействие внешних факторов.
- ▶ Минимальное расстояние между изделиями и поверхностью должно составлять не менее 50 мм.
- ▶ Важно помнить, что на изделиях не должны находиться тяжелые предметы, чтобы предотвратить деформацию.
- ▶ Срок хранения изделий с защитной пленкой не должен превышать 30 дней с момента их получения.
- ▶ Пленку следует снимать при температуре от -10 до +30 °С.
- ▶ В помещениях для хранения не должны проводиться сварочные и другие работы, которые могут повредить изделия. Продукция не должна оставаться под солнечными лучами длительное время, так как это может повредить защитное покрытие. При раскрое листов запрещено использовать УШМ.

ЗАПРЕЩЕНО:

- ☒ хранить в пачке более 1 месяца продукцию с полимерным покрытием
- ☒ хранить в пачке более 1 недели оцинкованную продукцию
- ☒ оставлять листы с пленкой на солнце.

Контроль качества:

Перед монтажом необходимо осуществить визуальный контроль продукции, убедившись в отсутствии вмятин, зазоров и других дефектов. Рекомендуется проверять правильность крепления всех элементов, следя за тем, что все детали правильно установлены и закреплены согласно требованиям.

Эта памятка поможет сохранить качество продукции из оцинкованной стали на всех этапах ее транспортировки и хранения.