

Памятка по транспортировке и хранению продукции из оцинкованной стали

Транспортировка:

При транспортировке продукции из оцинкованной стали необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений. Продукция должна быть надежно закреплена и защищена от смещения во время движения.

Разгрузка (рис.1):

- Разгрузка должна производиться с использованием подъемной техники, чтобы избежать перегибов и деформаций (особенно для длинномерных изделий).
- При разгрузке с помощью грузоподъемной техники допускается использование только мягких тканевых строп;
- При разгрузке погрузчиком, длина пачки не должна превышать 2 метра.
- Не допускается выгрузка листов на землю без проложек, а также выгрузка заводные и загрязненные территории;

При отсутствии грузоподъемной техники, разгрузку производить полистно, аккуратно снимая листы сверху пачки.

- Не допускается стаскивание и перемещение листов волоком по другим листам;
- Лист необходимо брать за края двумя руками (в перчатках!).
- Лист следует нести в вертикальном положении, избегая резких перегибов.
- При переноске листов длиной более 2 метров, рекомендуется привлекать двух человек.
- Запрещается сбрасывание листов с высоты, нанесение ударов по листам;

Хранение (рис.2):

- Допускается хранение продукции в пачке в заводской упаковке не более одного месяца. В случае, если упаковка предполагает обмотку пачки пленкой, необходимо вскрыть торцы такой упаковки для обеспечения проветриваемости и исключения образования конденсата внутри упаковки. Рекомендовано размещение пачек в один ярус;
- Место хранения: закрытые вентилируемые помещения либо навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности;
- Продукция должна быть размещена на ровной горизонтальной поверхности. Минимальное расстояние между продукцией и поверхностью – 200 мм.
- При сроке хранения превышающем п.1. необходимо разместить листы на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 50 мм, длиной на 100 мм. превышающей ширину пачки (между всеми листами), чтоб обеспечить проветриваемость между листами и исключить возможность образования конденсата между листами. Расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания листа между подкладками. Не рекомендуется допускать общий срок хранения продукции более 6 месяцев;
- Условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также контакта с черным металлом, медью и ее сплавами, химическими веществами. На листах не должны храниться тяжелые предметы. В помещении, где хранится продукция, не должны проводиться сварочные и другие работы, которые могут повредить изделия;
- Допускается хранение продукции под открытым небом не более 1 месяца. При этом необходимо обеспечить защиту пакета от попадания на верхний профиль прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также предпринять дополнительные меры по исключению образования и накопления конденсата между листами (в том числе согласно п.1). Минимальное расстояние между продукцией и поверхностью – 200 мм. Рекомендуется укрыть пакеты укрывным материалом таким образом, чтобы было обеспечено достаточное проветривание пакетов. Упакованные пачки необходимо размещать с продольным наклоном, составляющим не менее 3°;
- Срок хранения изделий с нанесенной на заводе защитной пленкой не должен превышать 30 дней с момента их получения. Пленку следует снимать при температуре от -10 до +30 С. Запрещено оставлять листы с защитной пленкой на солнце;

ЗАПРЕЩЕНО:

- ☒ Хранить в пачке более 1 месяца продукцию с полимерным покрытием.
- ☒ Хранить в пачке более 1 недели оцинкованную продукцию.
- ☒ Оставлять листы с защитной пленкой на солнце.

Разгрузка с использованием подъемной техники




Полистная разгрузка (без техники)



Рисунок 1

Хранение до 1 месяца



Хранение более 1 месяца ↓




Рисунок 2